


Typ 1



Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	DIN	Nenn- größe	a1	d2	d3	L1	Mat- dicke	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
1	0,5 - 1	46211 Form C	2,6x1,4	3,50	2,80	5,50	9,50	0,50	E	09601.111.071	CuZn	fSn 2
1	0,5 - 1	46211 Form C	3x1,4	3,50	3,20	6,00	10,00	0,50	E	09602.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	0,5 - 1	46211 Form C	4x1,4	3,50	4,30	8,00	11,50	0,50	E	09603.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 1 - 2,5	46211 Form C	3,5x2,3	6,00	3,70	7,00	12,00	0,80	E	09607.111.071	CuZn	fSn 2
1	über 1 - 2,5	46211 Form C	4x2,3	6,00	4,30	8,00	14,50	0,80	E	09608.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 1 - 2,5	46211 Form C	5x2,3	6,00	5,30	10,00	16,00	0,80	E	09609.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 2,5 - 6	46211 Form C	4x3,4	8,00	4,30	8,00	16,00	1,00	E	09612.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 2,5 - 6	46211 Form C	5x3,4	8,00	5,30	10,00	18,00	1,00	E	09613.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 2,5 - 6	46211 Form C	6x3,4	8,00	6,50	11,00	19,00	1,00	E	09614.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 6 - 10	46211 Form C	5x4,3	10,00	5,30	10,00	19,00	1,20	E	09618.311.071	SE-Cu	fSn 2
1	über 6 - 10	46211 Form C	6x4,3	10,00	6,50	11,00	21,00	1,20	E E E	09619.111.071 09619.311.003 09619.311.071	CuZn SE-Cu SE-Cu	fSn 2 fSn 2 fSn 2
1	über 10 - 16	46211 Form C	6x5,4	11,50	6,50	11,00	24,00	1,50	E	09623.311.071	SE-Cu	fSn 2

45100.001